



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ТОЦКОГО РАЙОНА

ул. Стерелюхина, 10, с. Тоцкое, 461131
факс/тел (35349) 2-19-62

25.05.2022 № 21-02-2022



287704 603310

Директору МБОУ
Зареченская СОШ № 2

Осиповой Н.Б.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства в области
пожарной безопасности

Прокуратурой Тоцкого района проведена проверка в сфере соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ Зареченская СОШ № 2.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация обязана обеспечивать реализацию в полном объеме общеобразовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся.

В нарушение приложения № 3 п. 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что двери лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания, фиксируются в открытом положении, что не соответствует требованиям подп. «г» п. 27 ППР в РФ.

АК № 072681

Прокуратура Тоцкого района Оренбургской
области
№ Прдр-20530042-92-22/20530042

Руководитель организации не обеспечил на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания, так, фактически не все двери оборудованы приспособлениями для самозакрывания в нарушение п. 24 ППР в РФ.

Противопожарные двери, расположенные в противопожарных перегородках, отделяющие помещения детского сада от помещений школы, не оборудованы устройствами для самозакрывания в нарушение ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 ППР в РФ.

В служебном помещении и учительской эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией, что не соответствует требованиям подп. «в» п.35 ППР в РФ.

В нарушение подп. «б», «к» п. 16 ППР в РФ под лестничным маршем подвального этажа осуществляется хранение горючего материала, а также в подвальном этаже здания организовано помещение мастерской (установлены шлифовально-точильные станки).

В подвальном помещении организован тир для пребывания детей в нарушение п. 8 ППР в РФ, СП 1.13130.2020 п.7.12.8. Также помещения подвального этажа используются для хранения оборудования, мебели и других предметов, что не соответствует подп. «б» п.16 ППР в РФ.

Установленная п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 высота эвакуационного выхода из помещения склада с оргтехникой, расположенного в подвальном этаже менее 1,9 м (фактически 1,64 м).

Помещения подвального этажа здания не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение п. 4 НПБ 110-03.

Установленная п.7.12.3 СП 1.13130.2020 ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м. (фактически: класс №306 – 0,65м., класс №307 – 0,64м., кабинет английского языка – 0,63м., кабинет технологии – 0,75м., класс №111 – 0,74м., класс №112 – 0,73м).

Установленная п.п.4.2.19, 4.2.20 СП 1.13130.2020 ширина в свету наружных дверей ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу менее ширины маршей лестниц, менее 1,2 м (фактически 0,8м и 0,83м).

В нарушение табл. 3, табл. 28, ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» покрытие пола в коридоре 3-го этажа здания школы выполнено из горючего материала (линолеума).

В актовом зале на стенах применен горючий облицовочный материал (древесноволокнистые панели), что противоречит табл. 3, табл. 29, п. 6 ст. 134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.

В западной лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа в нарушение п. 4.2.2 СП 1.13130.2020.

Установленная п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 ширина в свету эвакуационных выходов из подвала здания менее 0,8 метров (фактически 0,56м. и 0,64м.).

В нарушение п. 6.5 СП 118.13330.2012, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 отсутствует наружная горизонтальная выходная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери у эвакуационного выхода из лестничной клетки (левое крыло здания школы).

Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от второго пожарного гидранта, что не соответствует табл. 2 п. 8.9 СП 8.13130.2020.

Изложенное свидетельствует о нарушении ответственными лицами МБОУ Зареченская СОШ № 2 требований федерального законодательства в области пожарной безопасности, что может повлечь нарушение прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения.

Причинами и условиями допущенных нарушений, является ненадлежащее отношение ответственных лиц МБОУ Зареченская СОШ № 2 к исполнению своих должностных обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, уведомив прокурора о времени и месте его рассмотрения.

2. В течение месяца принять конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления в письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



Д.С. Жигулин